

Schnellabschaltung in Atomkraftwerk

Philippsburg. Im Block 1 des Kernkraftwerks Philippsburg ist es am Mittwoch nachmittag zu einer Schnellabschaltung der Turbine und zu einem automatischen Herunterfahren des Reaktors gekommen. Wie das Betreiberunternehmen Energie Baden-Württemberg (EnBW) am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, ist nach bisherigem Stand ein Fehler bei der Übertragung eines Messsignals die Ursache. Den Angaben zufolge hatte der Vorfall keine Auswirkungen auf Personen, die Anlage oder die Umgebung. Das baden-württembergische Umweltministerium sei unmittelbar informiert worden. (ddp/jW)
<https://www.jungewelt.de/artikel/116830.schnellabschaltung-in-atomkraftwerk.html>