

Neuer Defekt im Pannen-AKW

Kiel. Im abgeschalteten Kernkraftwerk Brunsbüttel sind an Halterungen von zwei der vier Turbinenstellventile Risse festgestellt worden. Mit den Ventilen wird bei Betrieb die Dampfmenge zur Turbine geregelt, wie die zuständige Aufsichtsbehörde am Montag in Kiel mitteilte. Das vom Energiekonzern Vattenfall betriebene AKW Brunsbüttel steht nach einem Kurzschluß im Juli 2007 wegen diverser technischer Probleme still. Erst im Oktober war in einem Zwischenkühler des Kühlwassersystems ein Leck festgestellt worden. (AP/jW)
<https://www.jungewelt.de/artikel/138820.neuer-defekt-im-pannen-akw.html>