

Zwischenfall im AKW Philippsburg 2

Philippsburg. Im Atomkraftwerk Philippsburg 2 nördlich von Karlsruhe hat es einen Zwischenfall gegeben. Es handle sich um ein meldepflichtiges Ereignis mit sehr geringer sicherheitstechnischer Bedeutung, teilte das Landesumweltministerium am Freitag in Stuttgart mit. Zu Wochenbeginn sei eine kleine innere Leckage an einem Probenahmekühler entdeckt worden. Dadurch sei geringfügig Radioaktivität in das Sicherheitskomponentenkühlsystem übergetreten. Der Kühler sei abgesperrt worden und werde nun repariert. (dapd/jW)
<https://www.jungewelt.de/artikel/177523.zwischenfall-im-akw-philippsburg-2.html>