

Fehlende Enteisung war Absturzursache

Moskau. Der Absturz eines russischen Passagierflugzeugs in Westsibirien am Montag ist anscheinend durch Eis an den Tragflächen verursacht worden. Wie die Ermittlungsbehörden am Mittwoch auf ihrer Internetseite erklärten, hat es vor dem Start keine Enteisung des Flugzeugs gegeben. Das sei die wahrscheinlichste Ursache des Unglücks. Bei dem Absturz kamen 31 der 43 Menschen an Bord ums Leben. Die Maschine der russischen Fluggesellschaft Utair zerschellte nur wenige Minuten nach dem Start in Tjumen auf dem Boden und brannte aus. (Reuters/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/181083.fehlende-enteisung-war-absturzursache.html>