

Aufsichtsbehörde: Störung im AKW Temelin

Prag. Die tschechische Atomaufsicht hat den jüngsten Zwischenfall im Atomkraftwerk Temelin als »Störung« bewertet. Dies teilte die Behörde am Donnerstag in Prag mit. Grund für das Problem sei eine undichte Stelle im Kühlsystem mit einem Durchmesser von einem Zentimeter gewesen. Das Leck sei am Morgen des 26. Juni entdeckt worden. Der betroffene zweite Reaktorblock ist derzeit abgeschaltet. »Radioaktivität ist in den Kühlkreislauf des zweiten Blocks geraten und ein kleiner Teil von dort in die Regenwasserkanalisation«, teilte die Behörde mit. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/268326.aufsichtsbehoerde-stoerung-im-akw-temelin.html>