

# Neue IC-Züge müssen in die Werkstatt

**Hannover.** Gleich nach ihrer Deutschlandpremiere müssen die neuen Doppelstock-Intercitys der Bahn einen Werkstattstopp einplanen. Grund ist ein auf bestimmten Streckenabschnitten aufgetretenes Wanken der Waggonen. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte, kommt es zu dem Schwanken in Bereichen, in denen die Schienen frisch abgeschliffen worden seien, Reisende empfinden es als unangenehm. Gemeinsam mit dem Hersteller soll nun an einer Anpassung des Dämpfungssystems gearbeitet werden. Wie die *Nordwest-Zeitung* berichtete, sorgten auch technische Probleme mit den Türen für Verspätungen. Die Züge fahren seit Sonntag auf der Linie Norddeich-Hannover-Magdeburg-Leipzig. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/277552.neue-ic-zuege-muessen-in-die-werkstatt.html>