

## Risse an Flugzeugteilen entdeckt

**Sydney.** Wegen Rissen an einem Bauteil des Modells Boeing 737 NG konnten am Donnerstag aus Sicherheitsgründen bis zu 50 Maschinen nicht abheben, bestätigte ein Unternehmenssprecher gegenüber *AFP*. Boeing hatte der US-Flugaufsicht FAA das Problem gemeldet, nachdem es bei einer Maschine in China aufgetaucht war. Untersuchungen zeigten dann, dass auch andere Flugzeuge betroffen waren. Die FAA ordnete eine Untersuchung von allen Boeing 737 NG an, die mehr als 30.000 Flüge absolviert haben. Boeing steht derzeit bereits wegen zwei Abstürzen von Maschinen vom neuen Typ 737 Max unter Druck. (AFP/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/365927.risse-an-flugzeugteilen-entdeckt.html>