

Erneut Probleme mit Autopilot bei Tesla

Bangalore. Der US-Elektroautobauer Tesla muss zwei Millionen Fahrzeuge wegen Problemen mit dem Autopilot nachbessern. Das Unternehmen werde dazu ein Softwareupdate aufspielen, teilte die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Mittwoch mit. Betroffen seien die Modelle S, X, 3 und Y. Ohne Update bestehe Unfallgefahr, wenn der Autopilot aktiv sei, der Fahrer aber den Verkehr nicht ständig im Blick habe und damit Gefahrensituationen nicht rechtzeitig erkenne. (Reuters/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/465239.erneut-probleme-mit-autopilot-bei-tesla.html>