

Neues Problem bei Boeing-Maschinen

Seattle. Boeing kann einige Flugzeuge des Typs 737 Max erst verspätet ausliefern. Ein Zulieferer habe das Unternehmen informiert, dass »zwei Löcher möglicherweise nicht genau nach unseren Spezifikationen gebohrt« wurden, teilte Boeing am Sonntag abend (Ortszeit) mit. Anfang des Monats hatte sich bei einer 737-9 Max im Flug ein Rumpfteil gelöst, hunderte Flugzeuge wurden daraufhin zeitweise für den Verkehr gesperrt. (dpa/AFP/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/468749.neues-problem-bei-boeing-maschinen.html>