

AKW-Brennelement leicht verklemmt

Neckarwestheim. Wegen Schwierigkeiten mit einem Brennelement ist Block 2 des Atomkraftwerks Neckarwestheim vorübergehend vom Netz genommen worden. Wie das Betreiberunternehmen EnBW am Montag in Karlsruhe mitteilte, wurde der Reaktor am Wochenende vorsorglich für einen Brennelementwechsel heruntergefahren. Sicherheitstechnisch gebe es aber »kein Problem«. Den Angaben zufolge wurde an einem der 193 Brennelemente festgestellt, daß der zugehörige Steuerstab nur mit geringfügig erhöhter Kraft aus dem Element gezogen werden konnte. (ddp/jW)
<https://www.jungewelt.de/artikel/94730.akw-brennelement-leicht-verklemmt.html>