

Neue Pannen in Brunsbüttel

Brunsbüttel. Bei Untersuchungen im stillstehenden Atomkraftwerk Brunsbüttel hat es zwei weitere meldepflichtige Ereignisse gegeben. An der Oberfläche von zwei Armaturen des Reaktorwasserreinigungssystems wurden Risse entdeckt, wie das für Atomaufsicht zuständige Kieler Sozialministerium am Montag mitteilte. Die Armaturen waren wegen der Rißbefunde im AKW Krümmel inspiziert worden. Außerdem wurde im unabhängigen Notstandssystem eine Kleinleckage an der Kühlwasserleitung einer Einspeisepumpe festgestellt. (ddp/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/95827.neue-pannen-in-brunsbüttel.html>