

AKW Philippsburg wieder am Netz

Karlsruhe/Neckarwestheim. Der Block 1 des Kernkraftwerks Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) ist nach dem Austausch eines defekten Brennelements wieder in Betrieb. Das teilte der Energiekonzern EnBW am Montag mit. In Philippsburg war den Angaben zufolge am Block 1 nach der Revision im Sommer ein Defekt an einem Brennelement festgestellt worden. Während des zweiwöchigen Stillstands wurden zudem acht weitere ausgetauscht. Die Untersuchung des defekten Brennelementes soll laut Unternehmenssprecher zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die Aufsichtsbehörden seien informiert. Block 1 ist ein Siedewasserreaktor und seit 1979 im Betrieb. (dapd/jW)
<https://www.jungewelt.de/artikel/153147.akw-philippsburg-wieder-am-netz.html>