

EnBW muß Block in AKW runterfahren

Karlsruhe. Der Energiekonzern EnBW muß Block 2 des Atomkraftwerkes Philippsburg herunterfahren, weil sich bei mehreren Bauteilen des gleichen Typs Störungen ergeben haben, so EnBW am Donnerstag. Auslöser sei ein Kondensator einer bestimmten Firma, der auf elektronische Steckkarten gelötet sei.

(dapd/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/167892.enbw-mu%C3%9F-block-in-akw-runterfahren.html>