

Stromausfall bisher ungeklärt

Wolfsburg. Die Energieexperten bei Europas größtem Autobauer Volkswagen haben auch zwei Tage nach dem Stromausfall in ihrem Stammwerk in Wolfsburg noch keine Erklärung für die Ursache. Das erklärte ein Sprecher der Fabrik am Montag in Wolfsburg. Am Samstag gegen neun Uhr hatten vier Generatoren des VW-Kraftwerks ihre Dienste versagt. Eine Sonderschicht für den Golf ging verloren, mehrere hundert Autos fehlen nun im Produktionsplan. Außerdem waren Teile der Stadt ohne Strom. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/216629.stromausfall-bisher-ungeklärt.html>