

Neue Verzögerung bei Flughafenbau

Berlin. Die Brandschutzsteuerung im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens BER kann nach Angaben von Siemens noch immer nicht umgebaut werden. Derzeit würden dazu entsprechende Pläne erarbeitet, sagte ein Sprecher am Montag. »Erst danach können wir mit der Verkabelung beginnen.« Der Konzern widersprach damit dem am Wochenende entstandenen Eindruck, dies stehe unmittelbar bevor. Wann die ersten von insgesamt rund 90 Kabel-Kilometern neu verlegt werden, bleibt offen. Diese Arbeiten könnten nach früheren Angaben eineinhalb Jahre dauern. (dpa/jW)
<https://www.jungewelt.de/artikel/220159.neue-verzoegerung-bei-flughafenbau.html>